



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Transitie Diepe Ondergrond
t.a.v. 5.1.2.e

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres
Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door
5.1.2.e

Ons kenmerk
ADV-9706

Uw kenmerk
M-V-4002 / M-IV-8029
Bijlage(n)

Datum 17 september 2026
Betreft ADV-9706 verzoek tot aanvullingen Nobian Zuidwending inkoopstation
20 kV

Geachte 5.1.2.e,

Op 3 september 2026 heeft u namens de staatsecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: KGG) aan de Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM) gevraagd advies uit te brengen over een aanvraag van Nobian Salt B.V. (hierna: Nobian) voor het plaatsen van een 20kV inkoopstation op het mijnbouwwerk Zuidwending.

De gegevens uit de aanvraag zijn niet volledig. Daarom adviseert SodM om de aanvraag aan te laten vullen. Hieronder wordt dit toegelicht.

Aanleiding

Op 1 september 2026 heeft Nobian een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een 20 kV inkoopstation op het mijnbouwwerk Zuidwending. Nobian maakt binnen de pekelwinningsinrichting gebruik van zowel hoogspanning- als laagspanningsinstallaties. Nobian wil de elektriciteitsvoorzieningen vernieuwen. Onderdeel daarvan is de realisatie van een nieuw 20 kV inkoopstation.

Beschrijving van de bestaande elektriciteitsvoorziening ontbreekt

Nobian wil de elektriciteitsvoorzieningen actualiseren en vereenvoudigen. Waar de huidige elektriciteitsvoorzieningen zijn gesitueerd binnen de pekelwinningsinrichting wordt niet beschreven. Ook ontbreekt de beschrijving of in de huidige situatie transformatoren nodig zijn om de spanning te verlagen en of deze worden vervangen. SodM adviseert om de aanvraag op dit punt aan te laten vullen.

Technische beschrijving inkoopstation ontbreekt

In de aanvraag wordt onder paragraaf 1.1 beschreven dat het inkoopstation zorgt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en de spanning van 20 kV omzet naar een lagere voltage.

SodM merkt op dat een inkoopstation zorgt voor het scheiden van het elektriciteitsnet van de netbeheerder en de elektrische installatie van Nobian. Een inkoopstation is daarmee het fysieke en juridische overdrachtspunt. In een inkoopstation wordt een aansluiting gevormd door de MS-schakelinstallatie waarin de beveiliging van de klantaansluiting is opgenomen. Hierop worden de MS-kabels van de netbeheerder aangesloten en de kabel naar de installatie van de klant. Op de plattegrond in bijlage 2 is de MS-schakelinstallatie weergegeven als 'opstellocatie voor MV switchgear' (Medium Voltage switchgear). Een MS-schakelinstallatie zorgt voor dat inkomende elektriciteit wordt verdeeld over meerdere uitgaande kabels die naar transformatoren of andere installatieonderdelen gaan.

Een beschrijving ontbreekt in de aanvraag. SodM adviseert om de aanvraag aan te laten vullen met de beschrijving van de werking van installatie en de onderdelen daarvan die in het inkoopstation worden geplaatst. Als in het inkoopstation de spanning wordt omgezet in een lagere voltage zijn hiervoor transformatoren nodig. Dat kunnen olie gevulde transformatoren of droge transformatoren zijn. Als er sprake is van oliegevulde transformatoren adviseert SodM om de aanvraag aan te laten vullen met een bodemrisico-analyse of een beschrijving van de BB-cvm.

Bodemkwaliteit, graven en aanleggen van de leidingen


Uit de plattegrond bij de aanvraag is af te leiden dat er meer dan 26m³ afgegraven moet worden voor de aanleg van het inkoopstation. Er is geen bodemonderzoek of een historisch onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is niet te bepalen of er sprake is van graven in bodem met kwaliteit onder of gelijk aan interventiewaarde bodemkwaliteit (paragraaf 3.2.21 van het Bal), of dat er sprake is van graven in bodem met een kwaliteit boven interventiewaarde bodemkwaliteit (paragraaf 3.2.22 van het Bal). De aanvraag beschrijft ook niet hoe de leidingen worden aangelegd en of hiervoor graafwerkzaamheden nodig zijn. SodM adviseert de aanvraag hierop aan te vullen.

Ik hoop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Natuurlijk kan ik meer uitleg geven over dit advies als dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

5.1.2.e



Senior Adviseur afdeling Vergunningen